



### Criterios de aceptación

Característica	Método de ensayo (Ref. P11)	Rango de aceptación		
		Objetivo	Mínimo	Máximo
Concentración, % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	<a href="#">4.8</a>	98	96	99

### Parámetros indicativos

Característica	Método de ensayo (Ref. P11)	Rango de aceptación	
		Mínimo	Máximo
Turbidez, NTU	<a href="#">3.5</a>	--	150
Nítrico, (cualitativo)	<a href="#">4.9</a>	Ausente	